

Data

08.10.2020

Ns, Riferimento

MKT/ LI

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE
PER SISTEMI IBRIDI: ALTHERMA R HYBRID, ALTHERMA H HYBRID E
MULTIHYBRID

La società Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. dichiara che i sistemi ibridi sotto riportati soddisfano i requisiti di legge di cui al decreto interministeriale 6 agosto 2020 ("Decreto Requisiti Tecnici") in attuazione dell'art. 14, comma 3-ter, del decreto-legge n.63 del 2013, che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La società Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. dichiara inoltre che i seguenti prodotti:

<i>Kit completo interne/esterna Hybrid</i>					
Prodotto	Codice KIT	Unità esterna	Unità interna HydroBox	Caldaia	Controllo
Altherma R Hybrid 5kW H/O	IT.RHYHBH/RVLQ05	RVLQ05CAV3	RHYHBH05AAV3	RHYKOMB33AA	RKRUCBL1
Altherma R Hybrid 8kW H/O	IT.RHYHBH/RVLQ08	RVLQ08CAV3	RHYHBH08AAV3	RHYKOMB33AA	RKRUCBL1
Altherma R Hybrid 8kW H/C	IT.RHYHBX/RVLQ08	RVLQ08CAV3	RHYHBX08AAV3	RHYKOMB33AA	RKRUCBL1
Altherma R Hybrid 5kW H/O	SB.HBH05/EVLQ/33A2	EVLQ05CAV3	EHYHBH05AAV32	EHYKOMB33AA2	EKRUCBL1
Altherma R Hybrid 8kW H/O	SB.HBH08/EVLQ/33A2	EVLQ08CAV3	EHYHBH08AAV32	EHYKOMB33AA2	EKRUCBL1
Altherma R Hybrid 8kW H/C	SB.HBX08/EVLQ/33A2	EVLQ08CAV3	EHYHBX08AAV3	EHYKOMB33AA2	EKRUCBL1
Altherma H Hybrid / caldaia 28 kW	-	EJHA04AAV3	-	EHY2KOMB28A	EKRUHML1
Altherma H Hybrid / caldaia 32 kW	-	EJHA04AAV3	-	EHY2KOMB32A	EKRUHML1

<i>Kit sole interne Hybrid</i>					
Prodotto	Codice KIT	Unità esterna	Unità interna HydroBox	Caldaia	Controllo
Set solo interne x Altherma R Hybrid 5kW H/O	IT.I-RHYHBH	-	RHYHBH05AAV3	RHYKOMB33AA	RKRUCBL1
Set solo interne x Altherma R Hybrid 8kW H/O	IT.I-RHYHBH	-	RHYHBH08AAV3	RHYKOMB33AA	RKRUCBL1
Set solo interne x Altherma R Hybrid 8kW H/C	IT.I-RHYHBX	-	RHYHBX08AAV3	RHYKOMB33AA	RKRUCBL1
Set solo interne x Altherma R Hybrid 5kW H/O	SB.I-HBH05/33A2	-	EHYHBH05AAV32	EHYKOMB33AA2	EKRUCBL1
Set solo interne x Altherma R Hybrid 8kW H/O	SB.I-HBH08/33A2	-	EHYHBH08AAV32	EHYKOMB33AA2	EKRUCBL1
Set solo interne x Altherma R Hybrid 8kW H/C	SB.I-HBX08/33A2	-	EHYHBX08AAV3	EHYKOMB33AA2	EKRUCBL1

Set solo interne Hybrid per Multi

Prodotto	Codice KIT	Unità esterna	Unità interna HydroBox	Caldaia	Controllo
Set solo interna Hybrid 5kW per Multi	SB.I-CHYHBH05/33A2	-	CHYHBH05AV32	EHYKOMB33AA2	RKRUCBL1
Set solo interna Hybrid 8kW per Multi	SB.I-CHYHBH08/33A2	-	CHYHBH08AV32	EHYKOMB33AA2	RKRUCBL1

sono certificati CE, realizzati in serie in conformità alle direttive della Comunità Europea in vigore, sono equipaggiati con una caldaia a condensazione classificata a ★★★★★ (4 stelle) secondo la normativa CEE EN 92/42 che ne certifica il rendimento e hanno un rendimento superiore del valore risultante dall'applicazione della formula $93+2\log P_n$ al 100% della potenza utile nominale.

Inoltre, Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. dichiara che i già citati Kit completi **Atherma R Hybrid** e **Altherma H Hybrid**, aventi codici come da tabella che segue, hanno le seguenti prestazioni nominali rilevate in conformità alla Norma UNI EN 14511:2008 per le pompe di calore aria/acqua:

Prodotto	Codice KIT	Unità esterna	Unità interna	COP	EER	Inverter
Altherma R Hybrid 5kW H/O	IT.RHYHBH/RVLQ05	RVLQ05CAV3	RHYHBH05AAV3	5,04	-	SI
Altherma R Hybrid 8kW H/O	IT.RHYHBH/RVLQ08	RVLQ08CAV3	RHYHBH08AAV3	4,45	-	SI
Altherma R Hybrid 8kW H/C	IT.RHYHBX/RVLQ08	RVLQ08CAV3	RHYHBX08AAV3	4,45	3,79	SI
Altherma R Hybrid 5kW H/O	SB.HBH05/EVLQ/33A2	EVLQ05CAV3	EHYHBH05AAV32	5,04	-	SI
Altherma R Hybrid 8kW H/O	SB.HBH08/EVLQ/33A2	EVLQ08CAV3	EHYHBH08AAV32	4,45	-	SI



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

Altherma R Hybrid 8kW H/C	SB.HBX08/EVLQ/33A2	EVLQ08CAV3	EHYHBX08AAV3	4,45	3,79	SI
Altherma H Hybrid / caldaia 28 kW	-	EJHA04AAV3	EHY2KOMB28A	4,49	-	SI
Altherma H Hybrid / caldaia 32 kW	-	EJHA04AAV3	EHY2KOMB32A	4,49	-	SI

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. dichiara che i **sistemi MultiHybrid**, aventi codici come da tabella che segue, hanno le seguenti prestazioni nominali rilevate in conformità alla Norma UNI EN 14511:2008.

FUNZIONAMENTO COMBINATO

Unità esterna	Codice KIT interna	Unità interna ibrida	COP	IU	EER	Inverter
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+50	4,77	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	20+50	4,8	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	25+50	4,92	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	35+50	4,94	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+15+50	4,98	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+20+50	5,01	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+25+50	5,03	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	20+20+50	5,05	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+50	4,36	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+50	4,28	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+50	4,56	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+50	4,82	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	42+50	4,84	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	50+50	4,94	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	50+60	4,99	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+50	3,89	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+50	3,91	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25+50	3,93	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+35+50	3,97	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+42+50	3,99	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+50	3,93	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25+50	3,99	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+35+50	4,03	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25+50	4,09	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+35+50	4,13	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+50	4,36	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+50	4,28	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT08020000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+50	4,56	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+50	4,82	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	42+50	4,84	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	50+50	4,94	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	50+60	4,99	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+50	3,89	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+50	3,91	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25+50	3,93	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+35+50	3,97	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+42+50	3,99	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+50	3,93	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25+50	3,99	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+35+50	4,03	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25+50	4,09	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+35+50	4,13	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+15+50	4,43	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+20+50	4,47	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+25+50	4,49	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+20+50	4,47	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+25+50	4,49	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+20+50	4,49	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50	4,83	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50	4,78	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50	4,59	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50	4,53	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+50	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+60	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+71	4,71	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50	4,86	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+50	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+50	4,7	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+50	4,98	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+60	5	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+71	5,05	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50	4,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+50	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+50	4,37	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+50	4,62	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+60	4,67	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+71	4,72	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+50	4,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+50	4,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+50	4,4	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+50	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+60	4,69	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+50	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+50	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+50	4,68	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+60	4,73	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+50	4,46	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50+50	4,48	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+50	4,12	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+50	3,72	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+50	3,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35+50	3,65	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+42+50	3,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50+50	3,92	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50+60	3,97	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+50	3,62	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+50	3,59	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35+50	3,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+42+50	3,69	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50+50	3,89	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50+60	3,94	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+50	3,69	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35+50	3,84	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+42+50	3,86	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50+50	3,88	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35+50	3,86	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+42+50	3,88	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+50	3,49	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+50	3,57	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35+50	3,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+42+50	3,63	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50+50	3,65	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+50	3,68	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35+50	3,76	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+42+50	3,78	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50+50	3,8	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+35+50	3,8	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+50	3,72	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35+50	3,74	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+42+50	3,76	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+35+50	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50	4,27	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+50	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+60	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+71	4,15	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50	4,3	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+50	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+50	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+50	4,42	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+60	4,44	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+71	4,49	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50	4,11	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+50	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+50	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+60	4,11	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+71	4,16	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+50	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+50	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+60	4,13	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+71	4,18	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+50	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+50	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+50	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+60	4,17	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+71	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+50	3,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50+50	3,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50+60	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+50+50	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+50	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+50	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+50	3,74	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35+50	3,75	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+42+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50+50	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50+60	4,07	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50+71	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+50	3,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+50	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+42+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50+50	3,99	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50+60	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50+71	4,09	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35+50	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+42+50	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50+50	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50+60	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35+50	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+42+50	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+50+50	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+42+50	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50+60	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50+60	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+35+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+42+50	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+50+50	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+42+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+50	3,75	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+42+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+50+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+35+50	3,81	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+15+50	4,2	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+20+50	4,47	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+25+50	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+35+50	4,26	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+42+50	4,28	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+50+50	4,3	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+50+60	4,35	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+20+50	4,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+25+50	4,26	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+35+50	4,28	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+42+50	4,3	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+50+50	4,5	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+25+50	4,28	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+35+50	4,3	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+42+50	4,32	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+50+50	4,47	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35+35+50	4,32	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+20+50	4,28	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+25+50	4,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+35+50	4,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+42+50	4,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+50+50	4,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+25+50	4,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+35+50	4,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+42+50	4,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35+35+50	4,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+25+50	4,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+35+50	4,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+20+50	4,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+25+50	4,48	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+35+50	4,5	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+42+50	4,52	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+25+50	4,5	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+35+50	4,52	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+25+50	4,52	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+35+50	4,59	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+25+50	4,51	Si

Unità esterna	Codice KIT interna	Unità interna ibrida	COP	IU	EER	Inverter
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+71	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+71	4,57	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+71	4,49	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+71	4,29	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+71	4,3	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+71	4,71	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	60+71	4,73	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	71+71	4,73	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+71	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+71	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+71	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+71	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+71	4,8	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50+71	5,05	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+71	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+71	4,39	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+71	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+71	4,47	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50+71	4,72	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+71	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+71	4,53	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+71	4,5	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+71	4,52	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+71	3,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+71	3,72	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+71	3,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35+71	3,75	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+42+71	3,77	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+71	3,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+71	3,69	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35+71	3,77	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25+71	3,79	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+71	3,65	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25+71	3,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25+71	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+71	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+71	3,93	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+71	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+71	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+71	4,15	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	60+71	4,17	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	71+71	4,17	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+71	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+71	3,77	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+71	4,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50+71	4,49	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+60+71	4,51	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+71	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+71	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+71	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50+71	4,16	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+60+71	4,18	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+71	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+71	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+71	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+50+71	4,18	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+60+71	4,2	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+71	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42+71	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+50+71	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42+71	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+71	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35+71	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+42+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+50+71	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+71	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+71	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+42+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+50+71	4,09	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+35+71	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+42+71	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+35+71	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+71	3,63	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25+71	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+35+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+42+71	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25+71	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+35+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25+71	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+35+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+15+71	4,3	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+20+71	4,57	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+25+71	4,32	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+35+71	4,36	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+20+71	4,34	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+25+71	4,36	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+35+71	4,38	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+25+71	4,38	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+20+71	4,38	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+25+71	4,93	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+25+71	4,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+20+71	4,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+25+71	4,58	Si

FUNZIONAMENTO SEPARATO

Unità esterna	Codice KIT interna	Unità interna ibrida	COP	IU	EER	Inverter
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+15	5,48	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+20	5,31	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+25	5,16	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+35	4,75	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+42	4,74	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	15+50	4,77	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	20+20	4,72	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	20+25	4,74	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	20+35	4,76	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	20+42	4,78	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	20+50	4,8	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	25+25	4,85	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	25+35	4,78	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	25+42	4,8	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	25+50	4,92	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	35+35	4,82	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	35+42	4,83	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	35+50	4,94	Si
3MXM52N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,49	42+42	4,88	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15	5,96	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20	5,66	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25	5,36	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+35	4,81	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+42	4,51	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+50	4,36	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+60	4,21	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20	5,36	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25	5,06	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+35	4,71	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+42	4,36	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+50	4,28	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+60	4,23	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25	4,96	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+35	4,66	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+42	4,46	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+50	4,56	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+60	4,61	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+35	4,7	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+42	4,72	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+50	4,82	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+60	4,87	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	42+42	4,74	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	42+50	4,84	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	42+60	4,89	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	50+50	4,94	Si
3MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	50+60	4,99	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15	5,96	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20	5,66	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25	5,36	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+35	4,81	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+42	4,51	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+50	4,36	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+60	4,21	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20	5,36	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25	5,06	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+35	4,71	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+42	4,36	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+50	4,28	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+60	4,23	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25	4,96	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+35	4,66	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+42	4,46	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+50	4,56	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+60	4,61	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+35	4,7	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+42	4,72	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+50	4,82	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+60	4,87	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	42+42	4,74	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	42+50	4,84	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	42+60	4,89	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	50+50	4,94	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	50+60	4,99	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+15	7,46	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+20	6,86	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+25	6,26	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+35	4,19	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+42	3,79	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+50	3,89	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+15+60	3,94	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+20	5,46	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+25	4,56	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+35	3,79	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+42	3,81	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+50	3,91	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+20+60	3,96	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25+25	4,01	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25+35	3,81	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25+42	3,83	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25+50	3,93	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+25+60	3,98	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+35+35	3,85	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+35+42	3,87	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+35+50	3,97	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+35+60	4,02	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+42+42	3,89	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	15+42+50	3,99	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+20	4,51	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+25	4,01	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+35	3,81	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+42	3,83	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+50	3,93	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+20+60	3,98	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25+25	3,85	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25+35	3,87	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25+42	3,89	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25+50	3,99	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+25+60	4,04	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+35+35	3,91	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+35+42	3,93	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+35+50	4,03	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	20+42+42	3,95	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25+25	3,87	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25+35	3,97	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25+42	3,99	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25+50	4,09	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+25+60	4,14	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+35+35	4,01	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+35+42	4,03	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+35+50	4,13	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	25+42+42	4,05	Si
4MXM68N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	3,91	35+35+35	4,05	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15	6,48	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20	6,18	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25	5,88	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35	5,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42	5,03	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50	4,83	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+60	4,53	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+71	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20	5,9	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25	5,55	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35	5,23	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42	4,91	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50	4,78	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+60	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+71	4,57	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25	5,48	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35	4,87	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42	4,82	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+60	4,57	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+71	4,49	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35	4,78	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42	4,58	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50	4,59	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+60	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+71	4,29	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42	4,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50	4,53	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+60	4,41	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+71	4,3	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+50	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+60	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+71	4,71	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	60+60	4,68	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	60+71	4,73	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	71+71	4,73	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15	5,98	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20	5,8	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25	5,62	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35	5,27	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+42	5,05	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50	4,86	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+60	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+71	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20	5,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25	5,46	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35	5,18	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+42	4,78	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+60	4,68	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+71	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25	5,26	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35	4,93	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+42	4,58	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+60	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+71	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35	4,56	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+42	4,58	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+50	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+60	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+71	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+42	4,6	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+50	4,7	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+60	4,75	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+71	4,8	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+50	4,98	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+60	5	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+71	5,05	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+60+60	5,02	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20	5,46	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25	5,26	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35	4,93	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+42	4,58	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+60	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+71	4,38	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25	5,18	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35	4,94	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+42	4,59	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50	4,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+60	4,36	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+71	4,39	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+35	4,6	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+42	4,49	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+50	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+60	4,39	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+71	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+42	4,45	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+50	4,37	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+60	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+71	4,47	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+50	4,62	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+60	4,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+71	4,72	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+60+60	4,69	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25	4,95	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+42	4,63	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+50	4,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+60	4,39	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+71	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+35	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+42	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+50	4,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+60	4,48	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+71	4,53	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+42	4,3	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+50	4,4	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+60	4,45	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+71	4,5	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+50	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+60	4,69	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+60+60	4,71	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+35	4,47	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+42	4,32	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+50	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+60	4,47	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+71	4,52	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+42	4,34	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+50	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+60	4,49	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+50	4,68	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+60	4,73	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+42	4,36	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+50	4,46	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+60	4,51	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50+50	4,48	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15	5,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20	5,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25	5,32	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35	4,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42	4,47	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50	4,27	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+60	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20	5,34	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25	4,99	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35	4,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42	4,35	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+60	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+71	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25	4,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35	4,31	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42	4,26	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+60	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+71	3,93	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+60	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+71	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+60	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+71	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+50	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+60	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+71	4,15	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	60+60	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	60+71	4,17	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	71+71	4,17	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15	5,42	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20	5,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25	5,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35	4,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+42	4,49	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50	4,3	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+60	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+71	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20	5,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25	4,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35	4,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+42	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+60	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25	4,7	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35	4,37	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+42	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+42	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+50	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+60	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+42	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+50	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+60	4,19	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+71	4,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+50	4,42	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+60	4,44	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+50+71	4,49	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+60+60	4,46	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+60+71	4,51	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20	4,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25	4,7	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35	4,37	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+42	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+71	3,82	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25	4,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35	4,38	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+42	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50	4,11	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+60	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+71	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+35	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+42	3,93	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+50	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+60	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+71	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+42	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+71	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+50	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+60	4,11	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+50+71	4,16	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+60+60	4,13	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+60+71	4,18	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25	4,39	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+42	4,07	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+60	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+71	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+35	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+42	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+60	3,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+71	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+42	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+50	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+60	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+71	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+50	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+60	4,13	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+50+71	4,18	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+60+60	4,15	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+60+71	4,2	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+35	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+42	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+50	3,86	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+60	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+71	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+42	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+50	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+60	3,93	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+42+71	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+50	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+60	4,17	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+50+71	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+60+60	4,19	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+42	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+50	3,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+60	3,95	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+42+71	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50+50	3,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	42+50+60	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	50+50+50	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+15	4,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+20	4,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+25	4,68	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+35	4,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+42	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+50	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+60	3,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+15+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+20	4,68	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+25	4,61	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+35	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+42	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+50	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+60	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+20+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+25	4,61	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+35	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+42	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+50	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+60	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+25+71	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35+35	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35+42	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35+50	3,75	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35+60	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+35+71	3,85	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+42+42	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+42+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+42+60	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+42+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50+50	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50+60	4,07	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+50+71	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+15+60+60	4,09	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+20	4,61	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+25	4,63	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+35	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+42	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+50	3,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+60	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+20+71	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+25	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+35	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+42	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+50	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+60	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+25+71	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35+35	3,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35+42	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35+60	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+35+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+42+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+42+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+42+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+42+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50+50	3,99	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50+60	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+50+71	4,09	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+20+60+60	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+25	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+35	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+25+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35+35	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35+42	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35+50	3,94	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35+60	3,99	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+35+71	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+42+42	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+42+50	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+42+60	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+42+71	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50+50	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+25+50+60	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35+35	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35+42	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35+50	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35+60	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+35+71	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+42+42	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+42+50	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+42+60	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+35+50+50	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+42+42	3,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	15+42+42+50	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+20	4,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+25	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+35	4,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+42	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+60	3,6	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+20+71	3,63	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+25	4,32	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+35	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+42	3,45	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+60	3,6	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+25+71	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35+35	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+35+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+42+42	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+42+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+42+71	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+20+50+60	3,88	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+25	4,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+35	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+42	3,45	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+60	3,6	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+25+71	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35+35	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+35+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+42+42	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+42+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+25+50+60	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+35+35	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+35+42	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+35+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+35+60	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+42+42	3,75	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+42+50	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+35+50+50	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+42+42	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	20+42+42+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+25	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+35	3,63	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+42	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+50	3,75	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+60	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+25+71	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35+35	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35+42	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35+60	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+35+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+42+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+42+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+42+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+25+50+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+35+35	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+35+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+35+50	3,79	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+35+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+42+42	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+35+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	25+42+42+42	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+35+35	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+35+42	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+35+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH05/33A2	CHYHBH05AV32	4,04	35+35+42+42	3,73	Si

Unità esterna	Codice KIT interna	Unità interna ibrida	COP	IU	EER	Inverter
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15	6,48	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20	6,18	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25	5,88	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35	5,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42	5,03	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50	4,83	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+60	4,53	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+71	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20	5,9	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25	5,55	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35	5,23	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42	4,91	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50	4,78	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+60	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+71	4,57	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25	5,48	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35	4,87	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42	4,82	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+50	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+60	4,57	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+71	4,49	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35	4,78	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42	4,58	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+50	4,59	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+60	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+71	4,29	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42	4,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+50	4,53	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+60	4,41	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+71	4,3	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+50	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+60	4,66	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+71	4,71	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	60+60	4,68	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	60+71	4,73	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	71+71	4,73	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15	5,98	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20	5,8	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25	5,62	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35	5,27	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+42	5,05	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+50	4,86	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+60	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+71	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20	5,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25	5,46	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35	5,18	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+42	4,78	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+60	4,68	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+71	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25	5,26	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+35	4,93	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+42	4,58	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+50	4,66	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+60	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+71	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+35	4,56	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+42	4,58	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+50	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+60	4,33	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+71	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+42	4,6	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+50	4,7	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+60	4,75	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+71	4,8	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50+50	4,98	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50+60	5	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50+71	5,05	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+60+60	5,02	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20	5,46	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25	5,26	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+35	4,93	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+42	4,58	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+50	4,66	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+60	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+71	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25	5,18	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+35	4,94	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+42	4,59	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+50	4,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+60	4,36	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+71	4,39	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+35	4,6	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+42	4,49	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+50	4,38	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+60	4,39	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+71	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+42	4,45	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+50	4,37	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+60	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+71	4,47	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50+50	4,62	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50+60	4,67	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50+71	4,72	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+60+60	4,69	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25	4,95	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+35	4,61	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+42	4,63	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+50	4,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+60	4,39	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+71	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+35	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+42	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+50	4,43	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+60	4,48	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+71	4,53	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+42	4,3	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+50	4,4	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+60	4,45	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+71	4,5	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+50+50	4,64	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+50+60	4,69	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+60+60	4,71	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+35	4,47	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+42	4,32	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+50	4,42	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+60	4,47	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002029



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+71	4,52	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42+42	4,34	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42+50	4,44	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42+60	4,49	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+50+50	4,68	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+50+60	4,73	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42+42	4,36	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42+50	4,46	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42+60	4,51	Si
4MXM80N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+50+50	4,48	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15	5,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20	5,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25	5,32	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35	4,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42	4,47	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50	4,27	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+60	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20	5,34	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25	4,99	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35	4,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42	4,35	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+60	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+71	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25	4,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35	4,31	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42	4,26	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+50	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+60	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+71	3,93	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+50	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+60	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+71	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+50	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+60	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+71	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+50	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+60	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+71	4,15	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85

20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1

F +39 02 51619.222

Sito web: www.daikin.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.

R.E.A. di Milano n. 1677258

Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283

Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.

N° registro A.E.E.: IT0802000002580

N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	60+60	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	60+71	4,17	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	71+71	4,17	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15	5,42	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20	5,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25	5,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35	4,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+42	4,49	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+50	4,3	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+60	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+71	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20	5,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25	4,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35	4,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+42	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+60	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25	4,7	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+35	4,37	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+42	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+50	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+35	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+42	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+50	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+60	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+42	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+50	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+60	4,19	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+71	4,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50+50	4,42	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50+60	4,44	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+50+71	4,49	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+60+60	4,46	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+60+71	4,51	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20	4,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25	4,7	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+35	4,37	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+42	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+50	4,1	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25	4,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+35	4,38	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+42	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+50	4,11	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+60	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+71	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+35	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+42	3,93	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+50	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+60	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+71	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+42	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+71	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50+50	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50+60	4,11	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+50+71	4,16	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+60+60	4,13	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+60+71	4,18	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25	4,39	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+35	4,05	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+42	4,07	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+60	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+71	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+35	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+42	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+60	3,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+71	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+42	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+50	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+60	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+71	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+50+50	4,08	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+50+60	4,13	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+50+71	4,18	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+60+60	4,15	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+60+71	4,2	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+35	3,91	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002029



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+42	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+50	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+60	3,91	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+71	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42+42	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42+50	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42+60	3,93	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+42+71	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+50+50	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+50+60	4,17	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+50+71	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+60+60	4,19	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42+42	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42+50	3,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42+60	3,95	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+42+71	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+50+50	3,92	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	42+50+60	3,97	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	50+50+50	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+15	4,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+20	4,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+25	4,68	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+35	4,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+42	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+50	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+60	3,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+15+71	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+20	4,68	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+25	4,61	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+35	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+42	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+50	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+60	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+20+71	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+25	4,61	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+35	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+42	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+50	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+60	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+25+71	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35+35	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35+42	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35+50	3,75	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35+60	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+35+71	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+42+42	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+42+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+42+60	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+42+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+50+50	4,02	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+50+60	4,07	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+50+71	4,12	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+15+60+60	4,09	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+20	4,61	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+25	4,63	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+35	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+42	3,78	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+50	3,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+60	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+20+71	3,76	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+25	4,1	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+35	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+42	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+50	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+60	3,74	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+25+71	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35+35	3,72	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35+42	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35+60	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+35+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+42+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+42+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+42+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+42+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+50+50	3,99	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+50+60	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+50+71	4,09	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+20+60+60	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25+25	4,14	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25+35	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+25+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+35+35	3,82	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+35+42	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+35+50	3,94	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+35+60	3,99	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+35+71	4,04	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+42+42	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+42+50	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+42+60	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+42+71	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+50+50	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+25+50+60	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+35+35	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+35+42	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+35+50	3,96	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+35+60	4,01	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+35+71	4,06	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+42+42	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+42+50	3,98	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+42+60	4,03	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+35+50+50	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+42+42	3,9	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	15+42+42+50	4	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+20	4,62	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+25	4,22	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+35	4,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+42	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+60	3,6	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+20+71	3,63	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25+25	4,32	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25+35	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25+42	3,45	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25+60	3,6	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+25+71	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+35+35	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+35+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+35+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+35+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+42+42	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+42+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+42+71	3,91	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+50+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+20+50+60	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25+25	4,24	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25+35	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25+42	3,45	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25+50	3,55	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25+60	3,6	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+25+71	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+35+35	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+35+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+35+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+35+71	3,89	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+42+42	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+42+60	3,86	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+50+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+25+50+60	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+35+35	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+35+42	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+35+50	3,83	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+35+60	3,88	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+42+42	3,75	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+42+50	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+35+50+50	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+42+42	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	20+42+42+50	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25+25	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25+35	3,63	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25+42	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25+50	3,75	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25+60	3,8	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+25+71	3,85	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+35+35	3,65	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+35+42	3,67	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+35+50	3,77	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+35+60	3,82	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+35+71	3,87	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+42+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+42+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+42+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+25+50+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+35+35	3,67	Si

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT0802000002580
N° registro P & B.: IT10020P00002092



DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

www.daikin.it

5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+35+42	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+35+50	3,79	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+35+60	3,84	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+42+42	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+35+42+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	25+42+42+42	3,73	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+35+35	3,69	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+35+42	3,71	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+35+50	3,81	Si
5MXM90N	SB.I-CHYHBH08/33A2	CHYHBH08AV32	4,17	35+35+42+42	3,73	Si

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla Legge.

Takayuki Kamekawa

Amministratore Delegato

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Sede Legale: Via Ripamonti, 85
20141 Milano, Italia

T +39 02 51619.1
F +39 02 51619.222
Sito web: www.daikin.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 03667970283

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Milano n. 1677258
Iscritta nel Reg. Imp. di Milano n. 03667970283
Direzione e Coordinamento: Daikin Europe N.V.
N° registro A.E.E.: IT08020000002580
N° registro P & B...: IT10020P00002092